



УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский»

О.В. Чикунова

10 ноября 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский»

1.2. Адрес объекта:

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на первом этаже), 397.7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) кв. м

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.12.2023 год, капитального 01.09.2060 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский» (КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Школьная, 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): государственная собственность (распоряжение Правительства Красноярского края от 18.09.2019 № 703-р)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. ТERRITORIALNAYA принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство социальной политики Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

660049, г. Красноярск, проспект Мира, д.34

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: социальное обслуживание

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги, дополнительные платные социальные услуги поставщика.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте (полустационар), на дому
(очная, заочная).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды,
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрутный общественный пассажирский транспорт: маршрут № 5 «Гостиница «Бирюса» - «ДЗНВА» (через ул. А.Е.Бочкина) остановка «Площадь Строителей», остановка «Почта» ул. Комсомольская, д. 4 и остановка «Администрация» ул. Комсомольская, д. 9. Маршрут № 1 «Гостиница «Бирюса» - «ДЗНВА» (через ул. Чкалова) остановка «Почта» ул. Комсомольская, д. 4 и остановка «Администрация» ул. Комсомольская, д. 9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Остановка «Администрация», Комсомольская, д. 9.

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

есть: бордюры, лестницы (перепады высоты на пути от остановки до объекта составляют 10 метров).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, Г, У) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Доступность территории, прилегающей к зданию ДЧ-И (О, Г, У) ДУ(К, С): Пешеходные пути не имеют непрерывную связь с внешними по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования в связи с ландшафтом города. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, покрытие пешеходных путей не ровное.

На путях движения отсутствуют препятствия создающие помехи для движения МГН (калитки, турникеты и т.д.).

На территории, прилегающей к зданию, оборудована автостоянка и парковка для МГН с дублированием специальным знаком.

2. Доступность входов в здание ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С): При входе в здание отсутствуют препятствия создающие помехи для движения МГН, входная площадка имеет размеры в соответствии с нормативными требованиями, так же имеется навес и противоскользящее покрытие. Входные дверные проемы имеют ширину в свету 0,9 м и п-образную дверную ручку, в полотне наружных дверей предусмотрена смотровая панель из ударопрочного материала, установлен доводчик.

Пандусы входной группы обустроены в соответствии с нормативными требованиями. Открытые лестницы на входах в учреждение оснащены двусторонними поручнями с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием и противоскользящим покрытием ступеней, размеры лестниц и проступи лестниц имеют нормативные габариты. Первая и последняя ступень каждого лестничного марша выделена противоскользящей, контрастной полосой желтого цвета. Начало и окончание поручней пандуса и лестниц на входной группе выделены

фотолюминесцентной лентой.

При входе в учреждение имеются кнопки вызова персонала, информационные тактильные таблички для входной группы с дублированием шрифтом Брайля, а так же тактильная информационная вывеска об учреждении с дублированием шрифтом Брайля.

3. Доступность пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С): холлы, коридоры, разворотные площадки соответствуют размерам нормативным требованиям. На пути движения перепады по высоте, препятствия отсутствуют. В коридорах учреждения на путях перемещения размещены информационные тактильные таблички и пиктограммы (тактильные и нетактильные), с дублированием шрифтом Брайля. В холле имеется звуковой информатор и тактильная мнемосхема расположения всех функциональных зон учреждения с дублированием шрифтом Брайля.

Световой эвакуационный оповещатель «Выход» имеются на выходе из учреждения. Звуковые эвакуационные оповещатели отсутствуют.

В холле учреждения имеются информационные стенды, рекламные стойки с буклетами для информирования населения о социальном обслуживании и деятельности учреждения.

Отсутствует информационный терминал или информационное табло «бегущая строка».

4. Доступность зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-В: У каждой целевой зоны размещены тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля с информацией о зоне и специалистах. Обеспечена помощь и сопровождение специалиста на любом этапе оказания услуги, а так же оказание услуг в онлайн-режиме по сурдопереводу. Применено контрастное сочетание цветов в дизайнерском решении.

Дверные проемы не соответствуют нормативам (на этапе планирования строительства объекта проемы соответствовали нормам, реконструкция на данный момент невозможна), дверные ручки не имеют С или П-образную форму.

5. Доступность санитарно-гигиенического помещения ДП-В: Имеется тактильная табличка с дублированием шрифтом Брайля обозначающая санитарно-гигиеническое помещение и его доступность для инвалидов, ширина дверного проема в свету 0,9 м, имеется зона подъезда и разворота для кресла-коляски, имеется специальный унитаз с опорными поручнями, специальная раковиной с опорными поручнями и локтевым смесителем. Опорные поручни расположены по всему периметру санитарно-гигиенического помещения, имеются специальные крючки для костылей и крючки для одежды и личных вещей, зеркало с регулируемым наклоном для МГН.

Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано тактильной направляющей полосой для слабовидящих инвалидов, кнопкой вызова помощи персонала. Дверь оснащена П-образной ручкой и замком с возможностью открытия снаружи при экстренной ситуации.

Отсутствует устройство информирующих индикаторов «Занято-Свободно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий

2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий, индивидуальное решение с TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата - 2012

<http://kartadostupnosti.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "___" ____ г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" ____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от "___" ____ 20____ г.